

全産連労災発生情報 No.202606-1 「ベルトコンベアの点検作業中に機械のベルトに巻き込まれ死亡」

【概要】

再生砕石プラントでベルトコンベアの点検作業をしていた作業員が機械のベルトに巻き込まれて死亡した。

【推定要因】

被害者数	死亡者 1 名
災害の種類（事故の型）	はさまれ・巻き込まれ
発生要因（物）	防護・安全装置がない
発生要因（管理）	動いている機械、装置等に接近

【同類事故防止対策】

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」より

- ・点検・調整作業等に際して、挟まれ・巻き込まれの恐れのある部分には、覆い等を設けること。
- ・点検等を行う場合には、原則として運転を停止して行うこと。
- ・ベルトコンベヤーを非常停止させるためのリモコンスイッチを携帯すること。
- ・点検、調整（そうじを含む）等の作業をも含めた作業標準を、関係作業者に周知徹底し、確実に順守させること。
- ・作業を監視人する専任者を配置すること。